

Jaraczewo, dnia 31.07.2009 r.

Z- zp 3410/17/2009

W dniu 28 lipca 2009 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

PYTANIE: Stolarka drzwiowa występująca w pozycjach 67,68 kosztorysu ofertowego jest rozbieżna z zestawieniem stolarki. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ: do wyceny należy przyjąć zestawienie stolarki zaktualizowane przez Zamawiającego stanowiące załącznik do niniejszej odpowiedzi.